

Korrektur in der Originalbetriebsanleitung MY20B02-21

Folgender Fehler ist in der Originalbetriebsanleitung korrigiert worden:

Das Topology-Display besitzt keinen USB-Anschluss

- ▶ Der Kapitel 3.1.8; 3:4:4; 3:4:7; 6:11:3 und 7.4.12 wurde entfernt.
- ▶ Checkliste Instandhaltung, Kapitel 7
- ▶ Stichwortverzeichnis bereinigt

Da es sich hierbei um keinen sicherheitsrelevanten Fehler handelt, wird diese Korrektur aus umweltschutzgründen ausschließlich digital publiziert. Bitte drucken die diese Seiten bei Bedarf aus und heben Sie diese zusammen mit der Originalbetriebsanleitung auf.

Köln, den 10.02.2020